


CÓPIA CONTROLADA

A
B
C
D
E
F



Cravar Ponteira na Vareta
Aplicar:
Cód: 5060 - Trava Anaeróbica
Cravar na Ponteira

Encaixar a Vareta na Haste de Junção, e apertar os parafusos p/fixação.

Aplicar:
Cód: 5060 - Trava Anaeróbica
Rosquear a vareta na Haste de Junção.
OBS: Verificar se encaixou corretamente a vareta.


Encaixar no Suporte e apertar o parafuso p/fixação.
Rosquear no Subconjunto Base

VISTA EXPLODIDA

Enviar:
Cód: 9225 - Chave Allen 3mm
Cód: 9229 - Chave Allen 2mm
Cód: 19620 - Manual de Instalação

CÓDIGO		DISCRIMINAÇÃO
REV.	DATA	MODIFICAÇÕES

TABELA DE MATERIAIS			
ITEM NO.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	4177	Subconjunto Base Antena PX Seccionada	1
2	18135-18136	Base da Haste Sextavada PX Seccionada - Latão	1
3	18339-18340	Vareta Aço Inox 5 x 1305mm	1
4	10079	Parafuso Allen s/cabeça c/recartilha 6x6mm - Niquelado	1
5	17768-17769	Haste de Junção - Latão	1
6	18336-18337	Vareta Aço Inóx 3,0 x 1380mm - PX	1
7	10107	Parafuso Allen s/Cabeça 4x4mm Ponta Lisa - ZNB	2
8	5383-5384	Ponteira PX/VHF 1,5mm - Latão	1



VISTA MONTADA
ESCALA: 1:5

DESCRIÇÃO				
STPX2720BP - Antena Móvel Seccionada PX p/Caminhão				
MATERIAL		ACABAMENTO		
DESENHO	DATA	CÓDIGO	UNIDADE:	REVISÃO
EDUARDO H. DUARTE	29/04/08	1569	mm	
APROVADO	ESCALA:	FOLHA	1º DIEDRO	FORMATO
RODRIGO V. FURQUIM	1:3	1 DE 1	⊕	A4

STETSOM
potência sem limite

AV. MARIANO ARENALES BENITO, 645
DISTRITO INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CEP.: 19043-130.....F.: (0XX18) - 2104-9412
site: www.stetsom.com.br